

СОГЛАСОВАНО

Председатель Межрегиональной
общественной организации помощи
инвалидам "ПРЕКРАСНЫЙ МИР"

Никитин А.Г.

«30» сентября 2019 г

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ школа №51
Петроградского района
Санкт-Петербурга

Березяк Э.А.

«30» сентября 2019 г

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

- 1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт - Петербурга
- 1.2. Адрес объекта: 197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.22, литер А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
1 отдельно стоящее здание 4 этажа, 3759,2 кв. м;
-наличие прилегающего земельного участка: да, 6018 кв. м;
- 1.4. Год постройки: 1956
последнего капитального ремонта-
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта-

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам, краткое наименование)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт - Петербурга
- 1.7. Юридический адрес организации: 197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.22, литер А
- 1.8. Основания для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: субъект Российской Федерации (Санкт-Петербург, Петроградский район)
- 1.11. Наименование вышестоящей организации: Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная д.17-19
- 1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации:

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Вид деятельности: ОКВЭД 85.13

Образование основное общее;

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно;

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 750 человек/день,

2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: 260 метров

3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером), наличие

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная), нет

3.1.4. Перепады высот на пути: есть

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: есть

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,С) ДП-И (Г,У)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,С,Г,У)
3	Вход (входы) в здание	ДЧ(О,С,Г,У) ДУ (К)
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДЧ (К,О,Г,У) ДУ (С)
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ (К,О,Г,У) ДУ (С)
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ(С) ДЧ (К,О,Г,У)
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ (К,О,С,Г,У)

<*> - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - инвалиды с нарушениями слуха, У - инвалиды с нарушениями в умственном развитии) - доступно полностью избирательно (указать категорию МГН); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию МГН);
ДУ – доступно условно; **ВНД** – временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДУ (К,О,С,Г,У)

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	согласно приложения №2
3	Вход (входы) в здание	согласно приложения №2
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	согласно приложения №2
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	согласно приложения №2
6	Санитарно-гигиенические помещения	согласно приложения №2
7	Система информации и связи (на всех зонах)	согласно приложения №2
8	Все зоны и участки	

<*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения: Плана мероприятий, обеспечивающих доступность объекта социальной инфраструктуры и плана финансово-хозяйственной деятельности

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: улучшение доступности для всех категорий

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.
2. Анкеты по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель Межрегиональной
общественной организации
помощи инвалидам

"ПРЕКРАСНЫЙ МИР"

«30» *сентября* 2019 г.

Никитин А.Г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБОУ СОШ № 51
Петроградского района СПб

Березяк Э.А.

«30» *сентября* 2019 г.


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

постановного повышения уровня доступности объекта:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга и предоставляемых на нем услуг для всех категорий инвалидов на 2019-2030 годы, находящегося по адресу: 197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.22, литер А

Организация доступности объекта


№ п/п	Наименование и фото зоны	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ
1	2	3	4	5	6
1.	Места парковки для автотранспортных средств инвалидов				
1.1.	Парковка для МГН	- Подготовить письмо в администрацию Петроградского района по оборудованию парковочного места для инвалидов у		2019 год	ДЦ-В


		прилегающей территории объекта: в соответствии СП 59.13330.2016			
2.	Входной узел				
2.1.		- Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупреждающую функцию перед лестничным маршем. п.4.1.12 СП 59.13330.2012 п.5.1.12 СП 59.13330.2016 - Рассмотреть возможность установки подъемной платформы вертикального типа. - Установить кнопку вызова ответственного сотрудника, согласно СП 59.13330.2016 СП 59.13330.2012	ТР	ТР, СТР	ДП-К
			2019 -2030 год	2019 -2030 год	ДП-В

2.2. Площадка. Входная дверь




	- Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупреждающую функцию перед входной дверью. ГОСТ Р 52875-2007 п. 4.3.1 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования». - Оборудовать входную площадку навесом, водоотводом в соответствии с п.5.1.3 СП 59.13330.2012 п.6.1.3 СП 59.13330.2016 -Обозначить входной узел тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. п.5.5.8 СП 59.13330.2012 п.6.5.9 СП 59.13330.2016 - Использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь стена, средства визуальной информации), согласно п.5.1.5 СП 59.13330.2012 - Привести ширину дверных полотен до норматива, не менее 0,9 м, согласно п.5.1.4 СП 59.13330.2012 п.6.1.5 СП 59.13330. - Установить доводчик с задержкой закрытия от 5 секунд п.5.1.6 СП 59.13330.2012 п.6.1.8 СП 59.13330.2016 - Оборудовать место для собаки-проводника, обозначить пиктограммой. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 -Установить звуковой маяк (Система средств информации зон и помещений), п.5.5.3 СП 59.13330.2012 п.6.5.3 СП 59.13330.2016	ТР ТР, СТР ТР ТР ТР, СТР ТР, СТР ТР ТР	2019 -2030 год 2019 -2030 год 2019 -2030 год 2019 -2030 год 2019 -2030 год 2019 -2030 год 2019 -2030 год 2019 -2030 год	ДП-С ДП-В ДП-В ДП-С ДП-К,О ДП-К,О ДП-С ДП-С
--	---	--	---	---

3.	Пути движения внутри здания	
3.1		Коридоры и двери - Установить тактильную мнемосхему движения п.7.1.8 СП 59.13330.2012 п.8.1.6 СП 59.13330.2016 - Приобрести текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) для передачи информации инвалидам с нарушениями слуха согласно п.5.5.6 СП 59.13330.2012 п.6.5.7 СП 59.13330.2016 - Гардероб обозначить пиктограммой доступности для инвалидов, выполненной рельефно-графическим и рельефно-точечным способом). п.6.5.9 СП 59.13330.2016 - Оборудовать пути движения знаками, обеспечивающих непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения согласно п.5.5.4. СП 59.13330.2012 п.6.5.1 и 6.5.2 СП 59.13330.2016 - Нанести тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С» согласно п.5.2.3 СП 59.13330.2012 п.6.2.3 СП 59.13330.2016 - Дверные проёмы обеспечить контрастным сочетанием цветов в применении оборудован. (дверь, стена, ручка; средства виз.информации) согласно п. 6.4.1 СП 59.13330.2016  ТР 2019 -2030 год ДП-С ТР 2019 -2030 год ДП-Г ТР 2019 -2030 год ДП-В ТР 2019 -2030 год ДП-В ТР 2019 -2030 год ДП-С ТР 2019 -2030 год ДП-К,О

3.2	Междуэтажный лестничный марш.	- Обозначить вход на лестницу тактильной пиктограммой доступности для инвалидов п.5.5.8 СП 59.13330.2012 п.6.5.9 СП 59.13330.2016 - Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупреждающую функцию перед лестничным маршем. п.4.1.12 СП 59.13330.2012 п.5.1.12 СП 59.13330.2016 - Вдоль обеих сторон лестницы установить опорные поручни согласно п. 6.2.11 СП 59.13330.2016 -Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 - 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение согласно п.5.2.10 СП 59.13330.2012 -Оборудовать поручни рельефным обозначением этажей, предупредительными полосами об окончании перил в соответствии с п.5.2.16 СП 59.13330.2012 п.6.2.12 СП 59.13330.2016 - Установить тактильные пиктограммы с номером этажа п.6.5.9 СП 59.13330.2016 -Рассмотреть возможность приобретения мобильного подъемного устройства для преодоления лестничных маршей. -Рассмотреть возможность приобретения инвалидной коляски универсальной согласно ГОСТ Р 51079-2006	ТР	2019 -2030 год	ДП-В
			ТР	2019 -2030 год	ДП-С
			ТР, СТР	2019 -2030 год	ДП-О,С
			ТР	2019 -2030 год	ДП-С
			ТР	2019 -2030 год	ДП-В
4	Зона обслуживания				
4.1.	Помещения учебных классов. Аудитории.	<u>Структурно-функциональные зоны:</u> - Оснастить <u>учебные аудитории</u>	ТР	2019 -2030	ДП-В

		соответствующими техническими средствами для учебного процесса в соответствии с приказом № 1309 Министерства образования и науки, с приказом № 336 от 30.03.2016 в соответствии с п.7.2.3 СП 59.13330.2012 - Предуспотреть технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, обеспечивающие визуальное, тактильное, звуковое информирование, ориентирование в пространстве для всех категорий инвалидов и других МГН, оборудовать место обслуживания индукционной петлей для слабослышащих согласно п.7.2.3 СП 59.13330.2012 п.8.22.15 СП 59.13330.2016	ТР	2019 -2030 год	ДП-В
		<i>Актовый зал</i> предуспотреть в соответствии с п.7.2.4 СП 59.13330.2012 п.8.2.3 СП 59.13330.2016	ТР	2019 -2030 год	ДП-В
		<i>Библиотека</i> предуспотреть в соответствии с п.7.2.5 СП 59.13330.2012	ТР	2019 -2030 год	ДП-В
		<i>Спортивный зал</i> предуспотреть в соответствии с п.7.2.6 СП 59.13330.2012 п.8.2.4 СП 59.13330.2016 п.7.2.8 СП 59.13330.2012	ТР	2019 -2030 год	ДП-В
5	Пути эвакуации				
5.1		Разработать пути эвакуации для инвалидов и МГН с учётом требований СП 59.13330.2012 п.5.2.23, п.5.2.34 и пожарных рисков.		2019 -2030 год	ДП-В

6.1		Санитарно-гигиенические помещения	КР, СТР	2019 -2030 год	ДП-В
			ТР	2019 -2030 год	ДП-С
			ТР	2019 -2030 год	ДП-В
			ТР	2019 -2030 год	ДП-В
			ТР	2019 -2030 год	ДП-О,С
			ТР	2019 -2030 год	ДП-В
			ТР, СТР	2019 -2030 год	ДП-К,О
			ТР	2019 -2030 год	ДП-В
			ТР	2019 -2030 год	ДП-В

* Указывается: ПСД – подготовка проектно-сметной документации; КР- капитальный ремонт; ТР – текущий ремонт; СТР – строительство
 ** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
 ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно;

Ожидаемый результат по состоянию доступности объекта после выполнения работ согласно плану мероприятий:
 доступно частично всем (ДЧ-В)

Период проведения работ: 2019-2030 гг.

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга; ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района СПб	1037828004411 ОГРН
---	-----------------------

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

Образование основное общее

85.13
ОКВЭД

Форма собственности	Государственная	13 ОКФС
----------------------------	-----------------	---------

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма	бюджетное учреждение	75203 ОКОПФ
--------------------------------------	----------------------	-------------

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Директор ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района СПб	Березяк Э.А.
---	--	--------------

Телефон, факс руководителя организации	(812) 246-20-72, (812) 417-62-12	
---	-------------------------------------	--

E-mail организации	planeta_51@mail.ru	
---------------------------	--------------------	--

Юридический адрес организации	197110	Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.22, литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)

Фактический адрес организации	197110	Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.22, литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)

Наименование владельца объекта, в котором находится организация	Комитет имущественных отношений	1037828004500 ОГРН
--	---------------------------------	-----------------------

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация	(индекс)	197101
Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д.17 -19		

(почтовый адрес)

Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация		
Тел.: 8(812) 232-83-61	Факс: 8(812)232-83-61	E-mail: tupetr@gov.spb.ru

Наименование вышестоящей организации	Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга	ОГРН 1027806894312
---	--	-----------------------

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации	197101	Санкт-Петербург, ул.Большая Монетная, д.17-19
	(индекс)	(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации		
Глава администрации Петроградского района Громов Иван Александрович		

Телефон, факс вышестоящей организации	Тел.: (812) 232-83-61	Факс: 8 (812) 232-83-61
--	-----------------------	-------------------------

E-mail вышестоящей организации	tupetr@gov.spb.ru	
---------------------------------------	-------------------	--

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга	
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.22, литер А	
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)	3 759,2 кв. м	
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	4 этажа	
Кадастровый номер объекта	78:07:0003162:1031	
Категории обслуживаемого населения: дети, подростки, молодежь, граждане среднего и пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), все. инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	все	
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	К, О, С, Г, У	
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет	

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	6	7	8	9	10	11
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2016; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					1. Подходы к объекту, пути движения					
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.1	Пути пешеходного движения				Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга					
		1	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	2,0	Не менее 1,2	п. 5.1.7	
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.1.2	
		1	0	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	8	не более 8 (1:12)	п.5.1.8	
		0	0	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%	-	не более 10 (1:10) на протяжении не	П5.1.8	

[illegible]

			0	0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадей, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	-	не более 0,025	п. 5.1.9
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,35-0,4	п. 5.1.12
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	-	Не более 5 (1:20)	п. 5.1.14
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-0	Не менее 1,6	п. 6.2.17
		0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6	
2. Входной узел											
	Название зоны (технического средства)						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга											
2.1	Наружные лестницы	0	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30	0,35-0,4	п. 5.1.12
		1	1	1	1	1	Высота ступеней «О», «С»	м	0,13	0,13 - 0,17	
		1	0	0	0	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.8
		0	1	1	1	1	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
		1	0	0	0	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,9	п. 6.2.11
		1			1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня длиной марша лестницы «О», «С»	м	0,33	0,27-0,33	
		0	1	1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		
		1	0	0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	0,03-0,05	ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12

		0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,045	
		0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06	ГОСТ Р 51261-99 п. 6.2.12
		1	0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	да		п. 6.2.8
		1	0	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	4,0	Не менее 1,35	СП 118.13330.2012 п.6.9
		0	0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м		Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1
		0	0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие			п. 6.2.8
		0	1	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С»	наличие	нет		
		0	1	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет		п. 6.2.12
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	1	0	0	0	Уклон пандуса «К»	% (уклон)	-	Не более 5 (1:20)	п. 6.1.2
		0	0	0	0	Уклон пандуса при ограничении участка застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом «К»	% (уклон)	-	Не более 8 (1:12)	
		1	1	1	1	Уклон «К»	%	5,5	Не более 5 (1:20)	
		0	0	0	0	Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%	-	Не более 10 (1:10)	
		1	0	0	0	Ширина марша пандуса на общих путях движения «К»	м	0,90	Не менее 1,5	
						Расстояние между поручнями пандуса на общих путях движения «К»	м	-	По ширине пандуса	
		1	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	0	Не менее 1,5	
		1	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м	0	не менее 1,5	
		0	1	1	1	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,9	0,9	п. 6.2.11
		0	1	1	1	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,7	0,7	
		0	1	1	1	Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	-	0,3	п. 6.2.11
		0	0	0	0	Расстояние между поручнями пандуса с	м	-	0,9-1,0	

[illegible]

			0	1	1	«К», «О», «С», «Г», «У» Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	нет		п.6.5.1
2.7	Входные тамбуры	1	0	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К» Ширина тамбура, при глубине от 1,8м до 1,5м (при реконструкции) Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	м	1,6	Не менее 1,6	п.6.1.8.
		0	0	0	0	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К» Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К» Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий в свету «К»	соответствие	4,1	Не менее 2,3	
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	0	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С» Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О» Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О» Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О» Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	м	-	Не менее 1,2	п. 6.1.5
		1	1	1	1	Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 1,3-1,4 м от пола «С» Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0,83	0,9	
		0	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	0,9 – 1,2	
		1	1	1	1		м	0,025	Не более 0,014	
		0	1	1	1		наличие	нет		
		0	0	0	0		м	-	Не выше 1.0	
		0	1	1	1		м	-	Не ниже 1,6	
		0	1	1	1		наличие	нет		п. 6.5.1
2.9	Прозрачные двери на входах и в зданиях, прозрачные ограждения и перегородки	1	0	0	0	Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 0,9-1,0 м от пола «К» Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 1,3-1,4 м от пола «С» Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 6.1.6
		0	0	0	1		наличие	нет		
		0	0	0	1		наличие	нет		п.6.1.7
		0	0	0	1		наличие	нет		п.5.5.1

		0	0	0	0	Высота от уровня пола верхней части противодуговой полосы, «К»,	м	-	не менее 0,3	п.5.1.4
		0	0	0	0	Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	Не менее 0,1	п.5.1.5
		0	0	0	0	Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	Не менее 0,2	п.5.1.5
		0	0	0	0	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	1.2 -1.5	п.5.1.5
2.10	Холл, вестибюль	1	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	0,77	Не менее 0,95	п. 6.1.9
						Дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		
		0	1	1	1	Звуковые информаторы «С»	наличие	нет		
		0	1	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации, либо эквивалент этого обор. «Г»	наличие	нет		п. 6.5.7

3. Пути движения внутри здания

		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга				
3.1	Название зоны (технического средства)					м			0,3	
	Коридоры, переходы в другие здания	0	1	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»			0,3	
		0	1	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м		0,3	п.6.2.3
		0	1	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м		0,3	
		1	0	0	0	Ширина пути движения в коридорах «К»	м	≥ 1,5	Не менее 1,5	п. 6.2.1
		1	0	0	0	Ширина пути движения в переходах в другое здание «К»	м		Не менее 2.0	
		1	0	0	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	≥ 0,9	не менее 0,9	п.6.2.2
		1	0	0	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	≥ 1,4	не менее 1,4	п.6.2.2

		1	0	0	0	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью, «К»	м	$\geq 1,2$	не менее 1,2	п. 6.2.2	
		0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой, «С»	м	-	не менее 0,05	п. 6.2.6	
		0	0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	-	не более 0,013	п. 6.2.7	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	0	0	0	Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 6.2.4	
		1	0	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	$\geq 2,3$	Не более 0,014	п. 6.2.4	
		0	1	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 6.4.1	
3.3	Внутренние лестницы	1	1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п. 6.2.8	
		1	1	1	1	Высота ступеней «О», «С»	м	0,13-0,15-0,28	0,13 - 0,17		
		1	1	1	1	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 6.2.8	
		0	0	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	-			
		0	1	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,9	п. 6.2.11	
		0	1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня длиной марша лестницы «О», «С»	м	-	0,27-0,33		
		0	1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет			
		1	0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	0,03-0,05	ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12	
		0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,045		
		0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06	ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12	
		0	0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	-			
		1	0	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии	м	1,40	Не менее 1,35	СП 118.13330.2012 п.6.9	

						лифтов, «О»		м	1,40	Не менее 1,05		
			1	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и болееэтажных жилых зданий «О», «С»		м	1,40	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
			0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»		соответствие			п. 6.2.8	
			0	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С»		наличие	нет			
			0	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»		наличие	нет		п.6.2.12	
3.4	Пандусы стационарные		0	0	0	Высота одного подъема «К»		м	0,40	Не более 0,45	п. 6.2.9,	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)		0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»		м	-	Не менее 0,8	п. 6.2.9	
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным передвижением		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»		м		Не менее 1,6	п. 6.2.17 ГОСТ Р 51630-2000	
3.7	Подъемники мобильные		0	0	0	Подъемники мобильные «К»		наличие	нет		С посторонней помощью	
3.8	Лифты.		1	0	0	Ширина кабины «К»		м	1,1	Не менее 1,1	п. 6.2.14	
3.9	Эскаляторы		0	0	0	Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, «С»		наличие	нет		п.6.2.18	
3.10	Пути эвакуации		1	0	0	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08–0,1 м , окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола		соответствие	нет		P.6.2.8	
			0	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»		соответствие	нет		п.6.2.29	
			1	0	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»		наличие	да		п.6.5.5	

		1	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	да		п.6.5.1
4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов									
В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения									
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №51 Петроградского района Санкт-Петербурга									
Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях									
4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	0	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	-	5, но не менее одного места	п. 8.1.3
4.1.2	Коридоры, места ожидания	1	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К»	м	-	не менее 3,2	п.7.3.5
		1	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К»	м	2,8	не менее 2,8	
		0	0	0	При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор	наличие	-		п.7.1.6
		0	1	1	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.5.4
		0	1	1	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	нет		
		0	0	0	Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	м		1,5-4,5	
		0	1	1	Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	нет		п. 8.1.6
		0	1	1	Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	нет		
4.1.3	Помещения для приема посетителей	0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»;		-		П.8.1.11, 8.7.3
		0	0	0	на одно рабочее место	кв.м	-	12	
		0	0	0	на два рабочих места	кв.м	-	18	

		0	0	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	-	Не более 0,85	п.8.1.7
		0	0	0	0	Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги	м	-	Не менее 1,0	п.8.1.7
4.2. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях										
4.2.1	Помещения	1	0	0	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстий питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»	м	0,85	От 0,85до 1,1	п.5.4.2
		1	0	0	0	То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м	0,4	Не менее 0,4	п.5.4.2
		1	0	0	0	Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	0,8	Не более 0,8	
5. Санитарно-гигиенические помещения										
(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №51 Петроградского района Санкт-Петербурга										
5.1	Универсальная кабина	1	0	0	0	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5	5	п.6.3.2
		1	0	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,80	Не менее 0,8	Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования
		1	0	0	0	Ширина кабины «К»	м	≥ 1,65	Не менее 1,65	
		1	0	0	0	Глубина кабины «К»	м	≥ 2,2	Не менее 2,2	
		1	0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,9	Не менее 0,9	
		1	0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	наружу	наружу	п.6.3.3
Один стационарный		1	0	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	да		
		0	0	0	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
		0	0	0	1	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п.6.3.6
		0	0	0	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		

		0	0	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
		0	0	1	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН)	наличие	нет		п.6.5.1
5.3	Кабина душевая закрытая	0	0	0	Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски	количество	-	Не менее одной	п.6.3.4
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	0	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м	-	Не более 0,48	п.6.3.5
6. Автостоянки									
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга									
6.1	Индивидуальная автостоянка на участке около здания учреждения	0	0	0	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%		10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п. 5.2.1
6.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0	Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах инвалидов на креслах -колясках	Наличие	-		П.5.2.5

+7 (921) 364-83-48

Телефон

Специалист по разработке проектов

Уд. № 7827 00073664

Заполнил Анкету:

Г.А. Дубик

ФИО

« 22 » октября 2019 г.

(подпись)

Согласовано:

Директор ГБОУ СОШ № 51
Петроградского района СПб

Должность руководителя обследованного
объекта

Э.А. Березяк

ФИО

« ____ » _____ 2019 г.

(подпись)

АКТ
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции
или капитального ремонта)

*Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 51
Петроградского района Санкт - Петербурга
ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга*

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:

197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.22, литер А

Сведения об Объекте:

1 отдельно стоящее здание 4 этажа, 3 759,2 кв. м;

наличие прилегающего земельного участка: **да, 6 018 кв. м;**

Форма собственности: **государственная;**

Объект культурного наследия: **нет;**

Арендодатель: **нет;**

Основание для пользования Объектом: **оперативное управление;**

Административно-территориальная подведомственность: **региональная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Петроградского района, 197101, Санкт-Петербург, ул.Большая Монетная, д.17-19**

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

Основной вид деятельности: ОКВЭД- 85.13 **Образование основное общее**

Наименование предоставляемых услуг: **общее образование;**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): **750 человек/день;**

Форма способа оказания услуг: **на объекте, на дому, дистанционно;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети;**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект: **инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением интеллекта.**

Мы, нижеподписавшиеся,

Директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51 Березяк Элина Арвовна с одной стороны, и **председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам**

«Прекрасный Мир» Никитин Алексей Григорьевич, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:
да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет*
2. Пандус стационарный наружный: *да, (не соответствует К);*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет;*
5. Наружная лестница входной зоны: *да, (соответствует О, С);*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет;*
7. Поручни наружные входной зоны: *да, (соответствуют О, С); не соответствуют К);*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет;*
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (не соответствует К, О, С);*
10. Подъемные платформы наружные: *нет;*
11. Подъемные платформы внутренние: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *да;* дополнительно установлена табличка с номером телефона: *нет;*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет;*
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да (соответствуют К, О, Г, У не соответствует С);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: *да;*
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *да;* надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *да;*
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *да;*

17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*;

18. На официальном сайте *Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга* в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.school.planeta51.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *нет*;

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в *Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.22, литер А* и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время условно доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Доступно движение по территории, прилегающей к объекту. Достаточно места для проезда, маневрирования на кресле-коляске.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом № 249 от «29» сентября 2019 г. назначены ответственные сотрудники учреждения: - - для сопровождения инвалидов и МГН, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа. <i>(Инструктаж проведен)</i>	Приказ № 249 от 29.09.2019 г.

2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К, О, С, Г, У	Перед наружным лестничным маршем, перед пандусом, отсутствует кнопка вызова, отсутствует контактная информация с номером телефона ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги.	
2.2	О, С, Г, У	Перед входом в здание установлен наружный лестничный марш. Доступна площадка для передвижения перед лестничным маршем. Доступная площадка для передвижения перед лестницей от входной двери. Перед междуэтажным лестничным маршем отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка. Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по <u>ГОСТ Р 52875-2018</u> Края ступеней лестничного марша имеют покрытие контрастного цвета. Наружный лестничный марш оборудован опорными поручнями. Завершающие горизонтальные части поручней лестничного марша, вынесены параллельно уровню площадки перед лестничным маршем и длиннее наклонной части лестничного марша на 0,3м.	
2.3	К	На входном узле установлен наружный пандус. Угол въезда не соответствует нормам. Опорные поручни не соответствуют нормам.	
2.4	К, О, С, Г, У	Над входным узлом отсутствует навес, установлено освещение. Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Установлена тактильная информационная вывеска с названием организации, часами работы, текстом со шрифтом Брайля. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная информация перед входной дверью. Ширина входной двери меньше нормы. Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода (при необходимости может быть открыта вторая створка). У доводчика на входной двери отсутствует задержка на 5 секунд. Стеклопанель входной двери имеет контрастную маркировку. Передвижение в тамбуре доступно. В зоне входного узла расположен турникет. Имеется доступ для инвалидов.	
2.5	К, О, С, Г, У	Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих	Приказ № 249 от 29.09.2019 г.

		собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К, О, С, Г, У	Подъемные платформы, переходы в другое здание, лифты отсутствуют. Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и открытые проемы, достаточны для передвижения.	
3.2	К, О, С, Г, У	Эвакуационный выход не адаптирован для инвалидов.	
3.3	О, С, Г, У	<i>Межэтажный лестничный марш.</i> Установлена тактильная пиктограмма доступности для инвалидов. Отсутствуют тактильные пиктограммы с номером этажа. Ширина входной двери меньше нормы, завышен порог. Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода (при необходимости может быть открыта вторая створка). Первая и последняя ступени лестничного марша имеют контрастную маркировку. На лестничном марше установлены перилам с деревянным поручнем с внутренней стороны. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. п.5.2.10 СП.59.13330.2012 Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по ГОСТ Р 52875-2018	
3.4	О, С, Г, У	<i>Внутренний лестничный марш.</i> Площадка перед внутренним лестничным маршем доступная для перемещения. Перед внутренним лестничным маршем отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка. Края ступеней лестничного марша не имеют покрытие контрастного цвета. Лестничный марш не оборудован опорными поручнями.	
3.5	К	Отсутствуют технические средства, отсутствуют мобильные подъёмные средства для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках.	
3.6	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.1.2	Приказ № 249 от 29.09.2019 г.
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К, О, С, Г, У	Целевая зона - зона обслуживания инвалидов из числа посетителей - находится на 1 этаже здания. Отсутствует тактильная информационная мнемосхема. В зоне входного узла расположен турникет Ширина турникета меньше нормы 0,77м. Имеется доступ для инвалидов. В холле расположен пост охраны. Установлен телемонитор.	

		Холл является аудиторией для приёма посетителей инвалидов, установлены сидячие места для отдыха, ожидания. Установлена «Бегущая строка» - электронное устройство, предназначенное для отображения текстовой и графической информации. В варианте: - текст двигается справа налево. <i>Гардероб.</i> На первом этаже, находится гардероб. Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов. Ширина коридоров доступна для прохода. Пиктограммы направления движения отсутствуют. <i>Помещение столовой</i> Параметры входной двери не соответствуют нормам (завышен порог). Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в столовую. (при необходимости может быть открыта вторая створка). Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов. <i>Медицинский кабинет</i> Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов. <i>Библиотека</i> Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов. Предусмотрена зона ожидания с сидячими местами. Передвижения доступны. <i>Спортивный зал.</i> Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов. Спортивный зал не адаптирован для инвалидов. <i>Помещение раздевальное.</i> Помещение не обозначено тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Отсутствует контрастная маркировка двери. Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная информация перед входной дверью. <i>Актальный зал</i> Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов. Актальный зал не адаптирован для инвалидов. Ширина коридоров доступна для прохода. Пиктограммы направления движения отсутствуют.	
4.2	К, О, С, Г, У	Перемещение инвалидов и МГН внутри здания	Приказ № 249

		организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	от 29.09.2019 г.
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К, О, С, Г, У	<i>Санитарно-гигиеническое помещение</i> Универсальная кабина. Отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов. Параметры входной двери соответствуют нормам Расстояние между унитазом и стеной соответствует норме. Установлен откидной поручень у унитаза. Установлен пристенный поручень возле унитаза. Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника. Установлено зеркало у раковины умывальника. Отсутствует крючок для костылей с тактильной пиктограммой. Отсутствует кнопка экстренной помощи с тактильной пиктограммой. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости)	
5.2	С	Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К, О, С, Г, У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ № 249 от 29.09.2019 г.
6.2	К, О, С, Г, У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.school.planeta51.ru/ не размещена информация о предоставляемых услугах, для инвалидов, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан	
6.3	К, О, С, Г, У	Приказом № 249 от «29» сентября 2019 г. назначен ответственный сотрудник школы, для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	Приказ № 249 от 29.09.2019 г.
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К, О, С, Г, У	Маршрут движения от ближайшей остановки общественного транспорта на Чкаловском проспекте - 260м. Общественный наземный транспорт: Автобус: № 1, № 191 Маршрутное такси: № 120 Общественный подземный транспорт: Станция метро: «Чкаловская» - 250м.	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	

